

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี.เอ็ม.เอส.๙๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๖๗๖๓๓ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๕ แยก ๑๑ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๒๑๐๓๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขอยางมวงศ์วาน ๒๙ ตามแบบแปลนเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ขอยางมวงศ์วาน ๒๕ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อมาในระหว่างสัญญาได้เกิดปัญหาอุปสรรค และมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจึงได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป โดยทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อมาผู้รับจ้าง ได้แจ้งปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีแนวสายไฟฟ้าเหนือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งระบบป้องกันดินพัง สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนบ่อสูบน้ำ และพบปัญหาอุปสรรค เรื่อง ขนาดฝาเหล็กหล่อ ในแบบรูปรายการ เลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๙ มีการกำหนดขนาดฝาเหล็กหล่อระบุขนาด ๙๘๐ x ๑๕๘๐ มม. แต่ตามรายการ ประมาณราคาฝาเหล็กหล่อบ่อสูบน้ำ ได้คิดราคาฝาเหล็กหล่อบ่อสูบน้ำ ขนาด ๑๙๐๐ x ๘๐๐ มม. จึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๙ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมประชุมแล้วจึงมีมติอนุมัติให้ย้ายตำแหน่งบ่อสูบน้ำ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ และให้ใช้แบบรูปรายการ เลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ ที่แก้ไขแล้วแทน ซึ่งการย้ายตำแหน่งบ่อสูบน้ำต้องตัดลดปริมาณท่อเหล็กเหนียว คิดเป็นเงิน ๑๒,๕๐๘.๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และต้องเพิ่มความยาวท่อ เหล็กเหนียวคิดเป็นเงิน ๒๒,๓๓๓.๑๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสามบาทสิบสามสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินดีที่ไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด และมีมติอนุมัติให้แก้ไขขนาดฝาเหล็กหล่อ จากขนาด ๙๘๐ x ๑๕๘๐ มม. เป็นขนาด ๑๙๐๐ x ๘๐๐ มม ตามแบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๙ ที่แก้ไขแล้ว รายละเอียดตามมติ..... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธา..... และสุขาภิบาล ที่ สนข.๕๒๐๐๕/๔๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....

(นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์)

บริษัท พี.เอ็ม.เอส.๙๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นางสาวเพ็ญภา โขงศุข ๙๙
ผู้จัดการ
CONSTRUCTION CO., LTD.

๓๐๗

